



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 10 月 13 日

631

礙航公告(中區)海洋風力發電股份有限公司「海洋風場離岸風機警示燈及AIS訊號故障」

依據 海洋風力發電股份有限公司 112 年 10 月 12 日洋 T 字第 2023100747 號函。
說明 旨揭風場位於苗栗外海之四座離岸風機警示燈及其一風機 AIS 訊號故障，惟因天氣因素無法立即執行維修，俟修繕完竣將另行通知。

航經附近水域船舶請注意瞭望及避讓，以維航行安全。
位置 北緯 24°42'45.8"，東經 120°50'05.4"。
北緯 24°41'58.4"，東經 120°49'36.0"。
北緯 24°41'36.1"，東經 120°49'01.5"。
北緯 24°41'27.8"，東經 120°48'24.5"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

October 13, 2023

631 Miaoli Taiwan Offshore-Formosa I Offshore Wind Farm Failure of Navigation Lights and AIS Signal

Source Formosa I Wind Power Co., Ltd., letter No. 2023100747 dated October 12, 2023.
Details Formosa I Offshore Wind Farm has had a failure of four navigation lights and one AIS signal on the below turbines.

A04 Position 24°42'45.8"N 120°50'05.4"E

C14 Position 24°41'58.4"N 120°49'36.0"E

D21 Position 24°41'36.1"N 120°49'01.5"E

D28 Position 24°41'27.8"N 120°48'24.5"E

Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Please refer to the attachment for more details.

Positions Lat. 24°42'45.8" N., Long. 120°50'05.4" E.

Lat. 24°41'58.4" N., Long. 120°49'36.0" E.

Lat. 24°41'36.1" N., Long. 120°49'01.5" E.

Lat. 24°41'27.8" N., Long. 120°48'24.5" E. *WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung*