

檔 號：

保存年限：

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號

聯絡方式：薛俊生、02-28054246

steven1206@cht.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國115年8月13日

發文字號：網國海字第1150000578號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 附件一：TPE S4海纜故障資訊(ATTCH1)，附件二：TPE S4海纜故障地點及工作範圍(ATTCH2)，附件三：TPE S4海纜查勘實際故障位置工作時程(ATTCH3)，附件五：閣安號工作船上船名單(ATTCH4)，附件四：閣安號工作船照片及資料(ATTCH5)，橫太平洋快速海纜(TPE)——航船佈告(ATTCH6)；[請至附件下載中心下載附件，登入密碼：M8N437，網址：<https://odasdownload.cht.com.tw/Forms/EmsAttachCenter.aspx?Loginid=2749789>]


主旨：本公司所屬橫太平洋快速海纜(TPE)淡水至崇明(S4)區段，於114年10月20日在距離淡水近岸端約2公里處發生故障，擬租用台灣籍閣安號(CT1-8284)勘查實際故障位置，敬請俞允惠覆。

說明：

- 一、依據 鈞部中華民國114年11月14日台內地字第1140148776號函辦理，旨述海纜系統已獲 鈞部核可115年度維護許可立案。
- 二、由於TPE S4區段海纜故障，在距離淡水近岸端約2公里處，此次作業目的為確定實際故障位置，待故障位置確定後才會另尋日期修理此故障，工作預定自115年8月30日至115年9月30日止。
- 三、有關 鈞部函示維修前七天通知相關單位乙事，本分公司將依指示同步通知相關單位，以儘量縮短通報時間，減少衝擊及困擾。
- 四、勘查實際故障位置作業期間，本分公司將依前函示，向鈞部陳報每日船舶作業位置及函送維修日誌。
- 五、檢附海纜故障資訊、勘查實際故障位置工作範圍、作業時程、船舶資料照片與船員名冊資料等各一份，如附件一至附件五。

正本：內政部、農業部漁業署、交通部航港局北部航務中心、海軍大氣海洋局

副本：淡水區漁會



農業部漁業署總收文

