


附件一

中華電信網路技術分公司 114 年 10 月 20 日 TPE S4 區段海纜故障相關資訊：

- 一、故障時間：114 年 10 月 20 日 14：55 發生海纜漏電故障。
- 二、查勘實際故障位置工作範圍，如附件二所示。
- 三、預定作業期間：115 年 8 月 30 日至 115 年 9 月 30 日，如附件三。
- 四、工作船台灣籍閣安號(CT1-8284)船舶資訊與照片，如附件四。
- 五、工作船台灣籍閣安號(CT1-8284)船員名冊，如附件五。

附件二

- 一、故障位置北緯 25 度 12.162 分；東經 121 度 24.291 分，距淡水外海約 2 公里，水深 10 公尺。



圖一：TPE S4 海纜故障位置圖


二、查勘實際故障位置工作範圍：

1：北緯 25 度 15.440 分；東經 121 度 23.106 分

2：北緯 25 度 11.468 分；東經 121 度 24.892 分

3：北緯 25 度 11.288 分；東經 121 度 24.490 分

4：北緯 25 度 14.320 分；東經 121 度 20.420 分



圖二：TPE S4 海纜查勘實際故障位置工作範圍

附件三

TPE S4 區段海纜查勘實際故障位置工作時程：

項次	時間	工作項目	備註
1	1150829 ~ 1150830	台灣籍閣安號(CT1-8284)動員。	
2	1150830 ~ 11510830	台灣籍閣安號(CT1-8284)航向 TPE S4 海纜故障點水域。	
3	1150830 ~ 1150831	台灣籍閣安號(CT1-8284)抵達故障維修工作區。	
4	1150901 ~ 1150905	定位、海流量測及偵測海纜故障點。	
5	1150905 ~ 1150929	天候不佳備用時間。	
6	1150929 ~ 1150930	航向淡水漁人碼頭。	

附件四

中華民國籍閣安號(CT1-8284)

主要規格:如下

中華民國小船執照

核發

小船編號: 982380

小船執照號碼: 北北船執字第004685號

註冊編號: 2380

主要註冊項目

船名	閣安	漁船CT編號	1-8284
小船種類	娛樂漁船	註冊港(所在地)	臺北港(新北市)
所有人	施銘宇	船殼材質	玻璃纖維強化塑膠
地址	251新北市淡水區沙崙里2鄰淡海路150巷11號4樓		
造船廠名	國福造船廠	總噸位	9.16
建造地點	澎湖縣白沙鄉赤崁村7之9號	淨噸位	4.04
建造日期	111.12.10	主機廠牌及型式	野馬牌 YANMAR
總長度	13.61 M	主機種類及數量	柴油機 1 部
船長	11.38 M	主機定格總馬力	485 KW (650 HP)
船寬	2.78 M	主機引擎號碼	6192
艏部模深	0.98 M	主機缸數	6 缸
最高吃水尺度	0.52 M	推進器種類	定距螺旋
適航水域	依漁政機關規定	油櫃(電池)容量	138公升(60A)
船員配額/動力 小船駕駛及助手	依漁政機關規定	全船乘員 最高限額	16-4=12
乘客定額	14名-4=10	停泊地點	
備註	非載客時,全船乘員最高限額10人		

主要設備目錄

項目	數量	項目	數量	項目	數量	項目	數量
救生衣	成人 16-4=12 兒童 2	救生圈	2	號(電)笛	1	抽水機	1
航行燈	桅 1 艏 1 舷 2	救生索		號標	1	輕便滅火器	1
環照燈	紅 2 白 1 綠	錨	1	號鐘		自動辨別系統船 載臺	1
拖曳燈		錨索	1	急救箱	1		
羅經	1	廁所	1	降落傘信號	2		
電信設備	VHF 1 SSB EPIRB 1 DSB 1						



核換補發日期: 112年2月15日

有效期至: 122年2月7日

發照機關: 交通部航港局

局長葉協隆

(首長簽署)





閣安號(CT1-8284)左舷照片



閣安號(CT1-8284)右舷照片



閣安號(CT1-8284)正面照片