



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 7 月 19 日

427 礙航公告(中區)金門籍「永馨」舢舨(CTS-4743)於羅厝漁港西南方5浬翻覆沉沒案

依 據 行政院農業委員會漁業署漁業監控中心 112 年 7 月 19 日傳真通報。
說 明 金門籍「永馨」舢舨(CTS-4743)112 年 7 月 19 日 06 時 04 分於羅厝漁港西南方 5 浬(N24°21.615' E118°13.016') 因擦撞翻覆沉沒。

位 置 請航行船舶注意瞭望及避讓，以維航行安全。
北緯 24°21'36.9"，東經 118°13'01.0"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

July 19, 2023

427 Sunk Sampan Boat "□□"(CTS-4743)

Source Fisheries Monitoring Center, Fisheries Agency, Council of Agriculture fax dated July 19, 2023.

Details Approximately 5 nautical miles from Luocuo Fishing Port Southwestern Waters, a sampan boat "□□"(CTS-4743) is sunk at the estimated position N24°21.615' E18°13.016'.

Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Positions Lat. 24°21'36.9" N., Long. 118°13'01.0" E. *WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung*