

# 中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號  
呂秀真、02-23443083  
hjlw@cht.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國113年1月4日  
發文字號：網客網纜字第1130000006號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：陳報本分公司維運之台馬第二海纜障礙維修案，海纜船Cable Retriever於113年1月3日完成海纜實體修復，請核備。

說明：

一、相關文件：

(一)大部112年11月24日台內地字第1120143949號函。

(二)大部112年12月28日台內地字第1120149098號函。

二、本案台馬第二海纜淡水至東引之工作區間(WGS-84)：

(一)距東引機房約27.6公里處，「北緯26度22.16分、東經120度42.50分」(東引側)至「北緯26度20.98分、東經120度44.32分」(沙崙側)。

(二)距東引機房約39.3公里處，「北緯26度18.33分、東經120度48.00分」(東引側)至「北緯26度17.07分、東經120度49.85分」(沙崙側)。


(三)距沙崙機房約80.7公里處，「北緯25度52.80分、東經121度18.21分」(東引側)至「北緯25度50.76分、東經121度18.98分」(沙崙側)。

(四)距沙崙機房約31.9公里處，「北緯25度28.00分、東經121度22.97分」(東引側)至「北緯25度26.00分、東經121度23.05分」(沙崙側)。

(五)距東引機房約77.9公里處，「北緯26度06.44分、東經121度04.67分」(東引側)至「北緯26度05.13分、東經121度06.55分」(沙崙側)。

正本：內政部

副本：交通部航港局、農業部漁業署、中華電信公司



農業部漁業署總收文

