



## 交通部航港局航船布告

---

中華民國 113 年 1 月 9 日

**16** 礙航公告(中區)一燈浮標漂流至苗栗福寧漁港外約7哩處(更新位置為北緯24度41分，東經120度41分)

依據 海洋委員會海巡署第四巡防區指揮部 113 年 1 月 9 日通報。  
說明 更新旨揭燈浮標今(9)日漂流位置為北緯 24 度 41 分，東經 120 度 41 分。

航經附近水域船舶請注意瞭望及避讓，以維航行安全。  
位置 北緯 24°41'00.0"，東經 120°41'00.0"。\*WGS84

交通部航港局局長  
葉協隆



## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

---

January 9, 2024

**16**

Miaoli Houlong Funing Around Waters-Drifting Beacon Buoy

Source

Report at 10:40 AM on January 9, 2024 by Patrol Area Office 4 of Coast Guard Administration, Ocean Affairs Council.

Details

One yellow beacon buoy in position 24°41'N., 120°41'E. is reported adrift. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Positions

Lat. 24°41'00.0" N., Long. 120°41'00.0" E. \*WGS84

*Director General Hsieh-Lung, Yeh  
Maritime and Port Bureau, MOTC*