



## 交通部航港局航船布告

中華民國 113 年 1 月 26 日

**44** 礙航公告(中區)一燈標漂流至金門田埔岸際淺礁處(北緯24度29分59秒，東經118度26分59秒)

依據 海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊 113 年 1 月 26 日通報。  
說明 旨揭燈標今(26)日漂流至金門田埔岸際淺礁處(北緯 24 度 29 分 59 秒，東經 118 度 26 分 59 秒)。

航經附近水域船舶請注意瞭望及避讓，以維航行安全。  
位置 北緯 24°29'59.0"，東經 118°26'59.0"。\*WGS84

交通部航港局局長  
葉協隆



## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

---

January 26, 2024

**44**

### Kinmen Around Waters-Drifting Beacon Buoy

**Source** Report on January 26, 2024 by Offshore Flotilla 9, Fleet Branch of Coast Guard Administration, Ocean Affairs Council.

**Details** One beacon buoy in position 24°29'59"N., 118°26'59"E. is reported adrift. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

**Positions** Lat. 24°29'59.0" N., Long. 118°26'59.0" E. \*WGS84

*Director General Hsieh-Lung, Yeh*  
*Maritime and Port Bureau, MOTC*