

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
江文賓、03-9772252：
wpchiang@cht.com.tw：

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國111年5月19日

發文字號：網國海字第1110000027號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 附件一：PLCN S2區段台東外海海纜故障資訊(ATTCH1)，附件二：

PLCN S2台東外海海纜故障地點及修理工作範圍(池上)(ATTCH2)，附件三：

PLCN S2區段台東東方海域海纜故障修理工作時程(ATTCH3)，附件四： Resolute

海纜船照片及資料(ATTCH4)，附件五：工作船Resolute船員名冊(ATTCH5)，附

件六_交通部航港局船舶許可函(ATTCH6)


主旨：本分公司所屬太平洋光纜網路海纜(PLCN)S2區段海纜，於111年3月24日在距台灣頭城海纜站約325公里，亦即台東縣池上鄉東方外海約300公里處發生故障，擬調派亞太區海纜維護服務協會（APMMSA）所屬堅定號(C/S Resolute)海纜船前往修理，敬請俞允惠覆。

說明：

- 一、依據 鈞部中華民國110年11月19日，台內地字第1100266678 2號函辦理。
- 二、PLCN S2區段修纜工作，預定自111年6月4日至111年7月22日止；擬調派C/S Resolute號海纜船前往台東縣池上鄉東方海域進行維修工作。
- 三、維修作業期間及完成維修後，本分公司將依前函示向 鈞部陳報每日船舶作業位置及函送維修日誌。
- 四、有關鈞部函示維修前七天通知相關單位乙事，本分公司將依指示同步通知相關單位，以儘量縮短通報時間，減少衝擊及困擾。
- 五、檢附海纜故障資訊、修理工作範圍、作業時程、船舶資料照片、船員名冊與交通部航港局作業船舶許可函資料等各1份，如附件一至附件六。

正本：內政部、行政院農業委員會漁業署、行政院海洋委員會海巡署南部分署

副本：綠島區漁會



行政院農業委員會漁業署總收文

