



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 12 月 7 日

740 礙航公告(中區)允能風力發電股份有限公司「雲林風場部分風力發電機組建置完竣」

依 據 允能風力發電股份有限公司 112 年 12 月 5 日允字第 112120504 號函。
說 明 旨揭風場今年度 33 座風力發電機組業建置完竣，其座標請參閱附件。

航行船隻，請避開該區域，注意航行以策安全。

位 置 北緯 23°39'10.5" ，東經 120°03'58.8" 。
北緯 23°38'21.0" ，東經 120°03'00.3" 。
北緯 23°38'29.0" ，東經 120°03'28.5" 。
北緯 23°38'34.2" ，東經 120°04'00.6" 。
北緯 23°37'31.2" ，東經 120°01'57.5" 。
北緯 23°37'29.5" ，東經 120°02'24.8" 。
北緯 23°37'37.0" ，東經 120°03'22.0" 。
北緯 23°37'10.5" ，東經 120°02'46.9" 。
北緯 23°36'38.3" ，東經 120°00'28.0" 。
北緯 23°36'55.9" ，東經 120°00'58.9" 。
北緯 23°36'30.3" ，東經 120°01'47.1" 。
北緯 23°36'22.0" ，東經 120°03'41.6" 。
北緯 23°36'03.4" ，東經 120°00'27.4" 。
北緯 23°36'08.0" ，東經 120°00'54.2" 。
北緯 23°35'53.2" ，東經 120°02'27.3" 。
北緯 23°35'58.9" ，東經 120°03'08.5" 。
北緯 23°35'38.8" ，東經 120°03'35.4" 。
北緯 23°35'11.1" ，東經 120°01'20.5" 。
北緯 23°35'10.6" ，東經 120°01'55.1" 。
北緯 23°35'11.2" ，東經 120°02'59.1" 。
北緯 23°34'14.0" ，東經 120°00'41.2" 。
北緯 23°33'56.0" ，東經 119°59'32.6" 。
北緯 23°33'52.9" ，東經 120°01'05.9" 。
北緯 23°34'01.4" ，東經 120°01'36.6" 。
北緯 23°34'12.4" ，東經 120°02'09.0" 。
北緯 23°33'36.8" ，東經 120°00'04.1" 。
北緯 23°33'37.9" ，東經 120°02'20.8" 。
北緯 23°32'36.2" ，東經 119°59'28.2" 。
北緯 23°32'43.3" ，東經 120°00'20.2" 。
北緯 23°32'51.9" ，東經 120°00'50.8" 。
北緯 23°32'54.6" ，東經 120°01'20.2" 。
北緯 23°32'34.8" ，東經 120°01'37.4" 。
北緯 23°32'49.7" ，東經 120°02'09.9" 。
北緯 23°31'57.5" ，東經 119°59'28.5" 。
北緯 23°31'34.4" ，東經 119°59'40.6" 。
北緯 23°31'39.1" ，東經 120°00'08.1" 。
北緯 23°31'43.9" ，東經 120°00'35.6" 。
北緯 23°31'48.8" ，東經 120°01'03.6" 。
北緯 23°31'54.2" ，東經 120°01'34.1" 。
北緯 23°32'04.1" ，東經 120°02'03.1" 。
北緯 23°34'38.2" ，東經 120°01'22.6" 。
北緯 23°34'03.1" ，東經 119°59'57.4" 。
北緯 23°33'30.1" ，東經 120°00'33.2" 。
北緯 23°32'55.4" ，東經 120°00'00.2" 。
北緯 23°33'23.1" ，東經 120°01'51.5" 。 *WGS84

交通部航港局局長
葉 協 隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

December 7, 2023

740

Yunlin Taiwan Offshore-Yunlin Offshore Wind Farm Completed Installation of Wind Turbines

Source
Details

Yunneng Wind Power Co., Ltd., letter No. 112120504 dated December 5, 2023.
Yunneng Wind Power Co., Ltd. has completed installation of the offshore wind turbines within Yunlin Offshore Wind Farm site.
Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Positions

Lat. 23°39'10.5" N., Long. 120°03'58.8" E.
 Lat. 23°38'21.0" N., Long. 120°03'00.3" E.
 Lat. 23°38'29.0" N., Long. 120°03'28.5" E.
 Lat. 23°38'34.2" N., Long. 120°04'00.6" E.
 Lat. 23°37'31.2" N., Long. 120°01'57.5" E.
 Lat. 23°37'29.5" N., Long. 120°02'24.8" E.
 Lat. 23°37'37.0" N., Long. 120°03'22.0" E.
 Lat. 23°37'10.5" N., Long. 120°02'46.9" E.
 Lat. 23°36'38.3" N., Long. 120°00'28.0" E.
 Lat. 23°36'55.9" N., Long. 120°00'58.9" E.
 Lat. 23°36'30.3" N., Long. 120°01'47.1" E.
 Lat. 23°36'22.0" N., Long. 120°03'41.6" E.
 Lat. 23°36'03.4" N., Long. 120°00'27.4" E.
 Lat. 23°36'08.0" N., Long. 120°00'54.2" E.
 Lat. 23°35'53.2" N., Long. 120°02'27.3" E.
 Lat. 23°35'58.9" N., Long. 120°03'08.5" E.
 Lat. 23°35'38.8" N., Long. 120°03'35.4" E.
 Lat. 23°35'11.1" N., Long. 120°01'20.5" E.
 Lat. 23°35'10.6" N., Long. 120°01'55.1" E.
 Lat. 23°35'11.2" N., Long. 120°02'59.1" E.
 Lat. 23°34'14.0" N., Long. 120°00'41.2" E.
 Lat. 23°33'56.0" N., Long. 119°59'32.6" E.
 Lat. 23°33'52.9" N., Long. 120°01'05.9" E.
 Lat. 23°34'01.4" N., Long. 120°01'36.6" E.
 Lat. 23°34'12.4" N., Long. 120°02'09.0" E.
 Lat. 23°33'36.8" N., Long. 120°00'04.1" E.
 Lat. 23°33'37.9" N., Long. 120°02'20.8" E.
 Lat. 23°32'36.2" N., Long. 119°59'28.2" E.
 Lat. 23°32'43.3" N., Long. 120°00'20.2" E.
 Lat. 23°32'51.9" N., Long. 120°00'50.8" E.
 Lat. 23°32'54.6" N., Long. 120°01'20.2" E.
 Lat. 23°32'34.8" N., Long. 120°01'37.4" E.
 Lat. 23°32'49.7" N., Long. 120°02'09.9" E.
 Lat. 23°31'57.5" N., Long. 119°59'28.5" E.
 Lat. 23°31'34.4" N., Long. 119°59'40.6" E.
 Lat. 23°31'39.1" N., Long. 120°00'08.1" E.
 Lat. 23°31'43.9" N., Long. 120°00'35.6" E.
 Lat. 23°31'48.8" N., Long. 120°01'03.6" E.
 Lat. 23°31'54.2" N., Long. 120°01'34.1" E.
 Lat. 23°32'04.1" N., Long. 120°02'03.1" E.
 Lat. 23°34'38.2" N., Long. 120°01'22.6" E.
 Lat. 23°34'03.1" N., Long. 119°59'57.4" E.
 Lat. 23°33'30.1" N., Long. 120°00'33.2" E.
 Lat. 23°32'55.4" N., Long. 120°00'00.2" E.
 Lat. 23°33'23.1" N., Long. 120°01'51.5" E. *WGS84

Director General Hsieh-Lung, Yeh
 Maritime and Port Bureau, MOTC