

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號

聯絡方式：江文賓、03-9772252#108

wpchiang@cht.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國115年2月23日

發文字號：網國海字第1150000180號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 附件一：PLCN S2區段台東外海海纜故障資訊(ATTCH1)，附件二：

PLCN S2台東外海海纜故障地點及修理工作範圍(ATTCH2)，附件三：PLCN S2區段台東東方海域海纜故障修理工作時程(ATTCH3)，附件四：SEGERO海纜船照片及資料(ATTCH4)，附件五 SEGERO 船員名單(ATTCH5)，附件六 航北字第1143155368號 (ATTCH6)


主旨：本公司所屬太平洋光纜網路海纜(PLCN)S2區段海纜，於114年12月25日於台東縣東方外海約300公里處發生故障，擬調派韓國籍 CS Segero海纜船前往檢修，敬請俞允惠覆。

說明：

- 一、依據 鈞部中華民國114年11月14日，台內地字第1140148776號函辦理。
- 二、PLCN S2區段修纜工作，預定自115年3月2日至115年3月31日止；擬調派CS Segero號海纜船前往台東縣東方海域進行維修工作。
- 三、維修作業期間及完成維修後，本公司將依前函示向 鈞部陳報每日船舶作業位置及函送維修日誌。
- 四、有關鈞部函示維修前七天通知相關單位乙事，本公司將依指示同步通知相關單位，以儘量縮短通報時間，減少衝擊及困擾。
- 五、檢附海纜故障資訊、修理工作範圍、作業時程、船舶資料照片、船員名冊與交通部航港局作業船舶許可函資料等各1份，如附件一至附件六。

正本：內政部、農業部漁業署、海洋委員會海巡署東部分署

副本：綠島區漁會、新港區漁會、台東區漁會



農業部漁業署總收文

