



## 交通部航港局航船布告

---

中華民國 112 年 3 月 30 日

**165** 礙航公告(中區)(112年3月28日至112年7月21日)臺中港務分公司  
「展延及擴充111年度臺中港碼頭船席水域疏浚維護工程」海上  
工作安全警示計畫

依 據 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 112 年 3 月 30 日中港工字第 1124204  
183 號函。

說 明 一、旨揭工程施工期間展延至 112 年 7 月 21 日止，其餘詳細資料如附件。

二、更新 2022-05-24 發布之編號第 20220274 航船布告。

三、航行船隻，請避開該區域，注意航行以策安全。

位	置	北緯 24°17'05.7" ，東經 120°31'52.9" 。 北緯 24°17'04.9" ，東經 120°31'45.5" 。 北緯 24°17'02.3" ，東經 120°31'23.3" 。 北緯 24°16'52.9" ，東經 120°31'19.3" 。 北緯 24°16'27.1" ，東經 120°31'34.5" 。 北緯 24°16'21.8" ，東經 120°31'32.2" 。 北緯 24°16'04.9" ，東經 120°31'15.5" 。 北緯 24°15'59.5" ，東經 120°31'13.2" 。 北緯 24°16'22.6" ，東經 120°31'23.1" 。 北緯 24°16'15.8" ，東經 120°31'20.2" 。 北緯 24°16'40.7" ，東經 120°31'00.3" 。 北緯 24°16'29.5" ，東經 120°30'55.5" 。 北緯 24°16'19.8" ，東經 120°30'51.4" 。 北緯 24°16'10.1" ，東經 120°30'47.3" 。 北緯 24°16'02.5" ，東經 120°30'44.1" 。 北緯 24°15'55.0" ，東經 120°30'40.8" 。 北緯 24°13'57.7" ，東經 120°29'01.1" 。 北緯 24°13'48.9" ，東經 120°28'57.3" 。 北緯 24°14'05.9" ，東經 120°29'04.5" 。 北緯 24°16'16.8" ，東經 120°29'46.1" 。 北緯 24°16'22.1" ，東經 120°29'54.6" 。 北緯 24°17'10.0" ，東經 120°31'19.5" 。 北緯 24°17'11.1" ，東經 120°31'28.8" 。 北緯 24°17'12.1" ，東經 120°31'37.5" 。 北緯 24°17'13.1" ，東經 120°31'46.0" 。 北緯 24°17'03.3" ，東經 120°31'31.4" 。 北緯 24°16'44.8" ，東經 120°31'24.1" 。 北緯 24°16'35.2" ，東經 120°31'15.6" 。 北緯 24°16'29.0" ，東經 120°31'19.3" 。 北緯 24°14'23.4" ，東經 120°29'12.0" 。 北緯 24°14'14.1" ，東經 120°29'08.0" 。 北緯 24°15'52.9" ，東經 120°30'20.9" 。 北緯 24°15'45.3" ，東經 120°30'17.7" 。 *WGS84
備	註	原航船布告20220274。

交通部航港局  
局長 葉協隆





## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

March 30, 2023

**165**

Port of Taichung-Liquids Berth Dredging and Jetty Upgrade

Source Port of Taichung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., No.1124204183 dated March 30, 2023.

Details 1. The construction is being undertaken until 21st July, 2023.  
2. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Positions Lat. 24°17'05.7" N., Long. 120°31'52.9" E.  
Lat. 24°17'04.9" N., Long. 120°31'45.5" E.  
Lat. 24°17'02.3" N., Long. 120°31'23.3" E.  
Lat. 24°16'52.9" N., Long. 120°31'19.3" E.  
Lat. 24°16'27.1" N., Long. 120°31'34.5" E.  
Lat. 24°16'21.8" N., Long. 120°31'32.2" E.  
Lat. 24°16'04.9" N., Long. 120°31'15.5" E.  
Lat. 24°15'59.5" N., Long. 120°31'13.2" E.  
Lat. 24°16'22.6" N., Long. 120°31'23.1" E.  
Lat. 24°16'15.8" N., Long. 120°31'20.2" E.  
Lat. 24°16'40.7" N., Long. 120°31'00.3" E.  
Lat. 24°16'29.5" N., Long. 120°30'55.5" E.  
Lat. 24°16'19.8" N., Long. 120°30'51.4" E.  
Lat. 24°16'10.1" N., Long. 120°30'47.3" E.  
Lat. 24°16'02.5" N., Long. 120°30'44.1" E.  
Lat. 24°15'55.0" N., Long. 120°30'40.8" E.  
Lat. 24°13'57.7" N., Long. 120°29'01.1" E.  
Lat. 24°13'48.9" N., Long. 120°28'57.3" E.  
Lat. 24°14'05.9" N., Long. 120°29'04.5" E.  
Lat. 24°16'16.8" N., Long. 120°29'46.1" E.  
Lat. 24°16'22.1" N., Long. 120°29'54.6" E.  
Lat. 24°17'10.0" N., Long. 120°31'19.5" E.  
Lat. 24°17'11.1" N., Long. 120°31'28.8" E.  
Lat. 24°17'12.1" N., Long. 120°31'37.5" E.  
Lat. 24°17'13.1" N., Long. 120°31'46.0" E.  
Lat. 24°17'03.3" N., Long. 120°31'31.4" E.  
Lat. 24°16'44.8" N., Long. 120°31'24.1" E.  
Lat. 24°16'35.2" N., Long. 120°31'15.6" E.  
Lat. 24°16'29.0" N., Long. 120°31'19.3" E.  
Lat. 24°14'23.4" N., Long. 120°29'12.0" E.  
Lat. 24°14'14.1" N., Long. 120°29'08.0" E.  
Lat. 24°15'52.9" N., Long. 120°30'20.9" E.  
Lat. 24°15'45.3" N., Long. 120°30'17.7" E. \*WGS84

Remarks Former Notice 20220274.

Maritime and Port Bureau, MOTC  
Director-General Yeh Hsieh-Lung

