



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 8 月 16 日

521 礙航公告(南區)高屏溪北側外附近海域發現疑似沉沒物之航行安全注意資訊

依據 請參閱說明
說明 一、據高雄市小港區漁會通報:發現該海域海底疑似沉沒物,恐有礙航情事,為確保船舶航行安全,請過往船舶注意瞭望並避讓,以維航行安全。

二、疑似沉沒物座標:

A(北緯 22 度 25.676 分、東經 120 度 22.043 分)

B(北緯 22 度 27.540 分、東經 120 度 22.370 分)

C(北緯 22 度 26.503 分、東經 120 度 22.408 分)

D(北緯 22 度 27.254 分、東經 120 度 22.534 分)

E(北緯 22 度 28.216 分,東經 120 度 19.156 分)

F(北緯 22 度 27.668 分,東經 120 度 22.302 分)

G(北緯 22 度 27.156 分,東經 120 度 22.466 分)

H(北緯 22 度 26.908 分,東經 120 度 23.190 分)

I(北緯 22 度 27.668 分、東經 120 度 23.190 分)

J(北緯 22 度 24.948 分、東經 120 度 28.276 分)

三、請來往船舶注意瞭望及避免通過,以維航行安全

位置 北緯 22°25'40.6",東經 120°22'02.6"。

北緯 22°27'32.4",東經 120°22'22.2"。

北緯 22°26'30.2",東經 120°22'24.5"。

北緯 22°27'15.2",東經 120°22'32.0"。

北緯 22°28'13.0",東經 120°19'09.4"。

北緯 22°27'40.1",東經 120°22'18.1"。

北緯 22°27'09.4",東經 120°22'28.0"。

北緯 22°26'54.5",東經 120°23'11.4"。

北緯 22°27'40.1",東經 120°23'11.4"。

北緯 22°24'56.9",東經 120°28'16.6"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

August 16, 2023

521

Gaoping River offshore-Suspected Sunken Objects

Source
Details

Please refer to the details.

It was found suspected sunken objects on the bottom of the sea area at the following position.

To ensure the safety of ships, mariners are advised to look out and navigate with caution.

Positions

Lat. 22°25'40.6" N., Long. 120°22'02.6" E.

Lat. 22°27'32.4" N., Long. 120°22'22.2" E.

Lat. 22°26'30.2" N., Long. 120°22'24.5" E.

Lat. 22°27'15.2" N., Long. 120°22'32.0" E.

Lat. 22°28'13.0" N., Long. 120°19'09.4" E.

Lat. 22°27'40.1" N., Long. 120°22'18.1" E.

Lat. 22°27'09.4" N., Long. 120°22'28.0" E.

Lat. 22°26'54.5" N., Long. 120°23'11.4" E.

Lat. 22°27'40.1" N., Long. 120°23'11.4" E.

Lat. 22°24'56.9" N., Long. 120°28'16.6" E. *WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung*