

交通部航港局中部航務中心 函

地址：435058臺中市梧棲區中橫十一路18號

聯絡人：郭信元

聯絡電話：0423690696

傳真：0426571375

電子信箱：hykuo@motcmpb.gov.tw

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國110年12月16日

發文字號：中技字第1103255885A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：轉發彰化及雲林海域火山浮石漂流情形、交通部高速公路局第二新建工程處「金門大橋接續工程第CJ02-2C標」深槽區P45及P46施工作業、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司「臺中港42號碼頭新建工程」海上工作安全警示計畫（修訂三版）等通知，惠請轉知相關單位及船舶航行時加強瞭望避開危險海域，以維航行安全，請查照。

說明：

一、依據本局航安組110年12月13日轉知海洋委員會通報、交通部高速公路局第二新建工程處110年12月10日二五字第1103860505號函、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司110年12月14日中港工字第1102007303號函辦理。

二、本次發布航船布告如下：

（一）20210624-雲林、彰化海域火山浮石漂流情形1份。


（二）20210626-交通部高速公路局第二新建工程處「金門大橋接續工程第CJ02-2C標」深槽區P45及P46施工作業，暫停小三通航道通行通知 1份。

（三）20210627-臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司「臺中港42號碼頭新建工程」海上工作安全警示計畫（修訂三版）1份。

三、本次航船布告細節請參考本局全球資訊網(<http://www.motcmpb.gov.tw>)之訊息發布-航船布告區，建議隨時瀏覽。

正本：行政院農業委員會漁業署(請轉知各地區漁會)、海軍大氣海洋局、本局航安組、北部航務中心、南部航務中心、東部航務中心、基隆海岸電台

副本：臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司、交通部高速公路局第二新建工程處



行政院農業委員會漁業署總收文



1101238788 110/12/16