

航船布告 (Draft)

中華民國 115 年 8 月 30 日

台灣北海域－海纜維修作業

說明：期間自民國 115 年 8 月 30 日起至民國 115 年 9 月 30 日期間於下列位址區域內進行海纜故障位置勘查作業，請非旨述計畫相關之工作船隻，敬請避開該區域，注意航行以策安全。

位置： 1：北緯 25 度 15.440 分；東經 121 度 23.106 分

2：北緯 25 度 11.468 分；東經 121 度 24.892 分

3：北緯 25 度 11.288 分；東經 121 度 24.490 分

4：北緯 25 度 14.320 分；東經 121 度 20.420 分

August 30th, 2026

Taiwan Northern Waters – Cable Fault Location Survey

Details: The period of cable fault location survey will be undertaken from August 30th to September 30th 2026, and all vessels are prohibited from sailing the operation waters.

Positions: 1. Lat. 25° 15.440' N; Long. 121° 23.106' E; (WGS84)

2. Lat. 25° 11.468' N; Long. 121° 24.892' E;

3. Lat. 25° 11.288' N; Long. 121° 24.490' E;

4. Lat. 25° 14.320' N; Long. 121° 20.420' E;