

# 行政院農業委員會漁業署-全國水環境改善計畫

## 工程訪視紀錄表

訪查案件	漁港作業區周邊環境改善													
訪查時間	110年12月06日													
訪查結果														
評分 (25分)	19.5	<p>新竹漁港_漁港作業區周邊環境改善</p> <table border="1"> <caption>訪查結果雷達圖數據</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>效益達成程度</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>資訊公開完整性</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>公民參與落實度</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>生態檢核落實度</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>後續維護管理成效</td> <td>3.5</td> </tr> </tbody> </table>	項目	得分	效益達成程度	4.5	資訊公開完整性	4.5	公民參與落實度	4.5	生態檢核落實度	3.5	後續維護管理成效	3.5
項目	得分													
效益達成程度	4.5													
資訊公開完整性	4.5													
公民參與落實度	4.5													
生態檢核落實度	3.5													
後續維護管理成效	3.5													
優點	結合周邊環境，創造整體休閒遊憩空間。增設洗手洗腳設施、有效利用漁具倉庫屋頂、提升環境整潔，以提升遊客服務之品質和創造休閒遊憩場所。													
缺點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程施工面維護不當。</li> <li>2. 工程設計不佳，造成路面積水、設施設備難以使用等情形。</li> <li>3. 生態檢核未落實，無種植誘鳥誘蝶植物。</li> </ol>													