

行政院農業委員會漁業署-全國水環境改善計畫

工程訪視紀錄表

訪查案件	王功地區整體發展計畫-王功景觀橋													
訪查時間	110年12月13日													
訪查結果														
評分 (25分)	20.5	<p>王功地區整體發展計畫-景觀橋</p> <table border="1"><caption>訪查結果雷達圖數據</caption><thead><tr><th>項目</th><th>得分</th></tr></thead><tbody><tr><td>效益達成程度</td><td>5</td></tr><tr><td>資訊公開完整性</td><td>4</td></tr><tr><td>公民參與落實度</td><td>3</td></tr><tr><td>生態檢核落實度</td><td>2</td></tr><tr><td>後續維護管理成效</td><td>2</td></tr></tbody></table>	項目	得分	效益達成程度	5	資訊公開完整性	4	公民參與落實度	3	生態檢核落實度	2	後續維護管理成效	2
項目	得分													
效益達成程度	5													
資訊公開完整性	4													
公民參與落實度	3													
生態檢核落實度	2													
後續維護管理成效	2													
優點	橋體造型有特色，整體結構具建築美感，可觀景遠眺，視野甚佳。													
缺點	<ol style="list-style-type: none">1. 工程設計不佳，經環境歷練後，鐵板表面已有污損，維護困難，美感欠佳。建議往後簡化構造，以實用性為主，美觀為輔。2. 工程達成效益低，使用頻率低。													